

生产经营单位落实安全生产现场工作责任 “六做到”、“六必须”、“六务必”

(安全生产现场工作责任“三个六”)

一、单位负责人现场工作责任落实“六做到”

1.做到安全培训教育：主动接受培训，组织员工安全教育。

2.做到风险隐患管控：每季必查 1 次（高危企业、小微园区〔厂中厂〕运营单位每月必查 1 次），应急逃生通道必查，隐患消除要及时。

3.做到安全投入有保障：有监测监控，有应急联动设施，有人员队伍，有演练经费。

4.做到有准备应急：能预警，有演练，有信号，有人守。

5.做到重点时段在岗值守：危大工程实施，复工复产，开停车、试运行，重要节假日生产经营等，要带班值守。

6.做到如实报告信息：报人员受困情况、报事发地点。

二、现场负责人落实工作责任“六必须”

1.“班前会”必须强调安全：班前“三查三交”（查员工仪表、查劳保用品佩戴安全、查工作精神状态，交生产任务、交作业安全、交技术要求）。

2.逃生通道必须保证畅通：每天至少查一次。

3.现场作业必须杜绝“三违”：岗中查“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。

4.危险作业必须落实现场监护：危险作业一看二查三监护，一看资格条件、二查禁业规定落实、三现场监护到位。

5.异常情况必须到场研判：看工艺、查参数、拉警铃。

6.快速响应必须三个“第一”：第一时间发出警报，组织人员疏散转移；第一时间控制危险源；第一时间报告信息。

三、一线从业人员现场工作责任“六务必”

1.务必遵守岗位操作规程：做到“三懂三会”（懂基本安全常识，懂岗位主要风险，懂逃生自救和呼救技能；会查改事故隐患，会使用消防器材，会使用应急广播或逃生警铃等呼救设备）。

2.特种作业人员务必持证上岗。

3.岗前务必检查安全：岗前查设备、岗中查防护、岗后查清理。

4.逃生通道务必牢记：牢记逃生线路、班前查畅通、发现问题就举报。

5.务必第一时间“避”至安全地带：逃生是第一要务、日常多留意、急时看风向。

6.务必“报”告情况及时求援：拉警铃、报平安、快救援。